

Проблемные объекты Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики

№ п/п	Наименование объекта	Проблемы	Примеры	Варианты	Решение
1	ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.М.В. Фрунзе	В процессе длительного периода эксплуатации трубы и радиаторы морально устарели, износ составляет 100%.	Система отопления работает под высоким давлением ржавые трубы и радиаторы эксплуатируются в аварийном режиме.	Держать ситуацию на контроле, латать старые трубы.	Капитальный ремонт системы отопления.
		Течёт мягкая кровля крытого спортивного комплекса	Во время дождя вода просачивается сквозь перекрытие и капает прямо в помещение.	Найти уязвимые места устранить течь кровли.	Капитальный ремонт мягкой кровли.
2	ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»	В процессе длительного периода эксплуатации старое оборудование морально устарело, износ составляет 100%	Электрическая плита -перегорели нагревательные элементы. Мясорубка, тестомешалка износ привода, крутящих механизмов. Жаровые шкафы нагревательные элементы сгорели. Запчасти на старое оборудование не выпускаются	Ремонт старого оборудования и с использованием старых запасных частей.	Приобретение нового современного оборудования для пищеблока.

3	ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс» (Проект Дорожного фонда) на 2020 год	Асфальтное покрытие расслоилась и скомкалась	Местами образовались ямы, крупные трещины.	Засыпать ямы, трещины гравием.	Использовать местные стройматериалы для благоустройства прилегающей территории.
4	ГОУ «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий»	Разрушение слоя облицовочной плитки фасадов	Под воздействием природных факторов произошло отторжения декоративного слоя облицовочного слоя плитки с фасадов здания	Демонтировать оставшиеся островки декоративного слоя облицовочной плитки	Произвести ремонт фасадов и с использованием современных доступных материалов.
5	ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический техникум»	Деревянная основа шатровой крыши потерпела структурные изменения древесины от времени и природных факторов	Под воздействием ураганного ветра нарушена целостность шатровой крыши. Сорвало 35 листов шифера	Произвести ремонт шатровой крыши	Капитальный ремонт шатровой крыши.
6	ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс» (Проект Дорожного фонда) на 2020 год	Асфальтное покрытие расслоилась и скомкалась.	Под воздействием природных факторов в асфальтноепокрытие местами образовались ямы, крупные трещины	Ремонтировать ямы, трещины	Использовать местные стройматериалы для благоустройства прилегающей территории.